


**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
Anleitung zum Einbau des Feuchtemoduls

**MANUAL**  
*Manual for installation of humidity module*

**MANUEL DE MISE EN SERVICE**  
*Précautions de montage du module d'humidité*

	Langwiesen 7
	A-4209 Engerwitzdorf Austria
T: +43-7235-605-0	F: +43-7235-605-8
E: info@epluse.at	I: http://www.epluse.at

1. Schutzfolie von der Unterseite des Feuchtemoduls entfernen.  
*Remove the protective tape from the back of the humidity module.*  
*Ôter le film de protection sous le module d'humidité.*
2. Feuchtemodul mit Bauteilseite nach oben einstecken.  
*Plug in the humidity module with the adhesive side facing the printed circuit board.*  
*Insérer le module d'humidité avec les composants sur le dessus.*
3. Feuchtmodul mit leichtem Fingerdruck auf der Platine fixieren.  
*Press gently the humidity module onto the printed circuit board. Due to the adhesive layer they will stick together.*  
*Fixer le module sur la platine avec une légère pression du doigt.*
4. Nach erfolgreichem Einbau sollte es wie auf folgendem Bild aussehen.  
*The picture shows the correct mounted humidity module.*  
*Vérifier le bon montage du module d'humidité avec la photo ci-jointe.*

